ケーブルおよびコネクタ

THUNDERBOLT

LaCie 製品には、最も柔軟性の高いインターフェイスである Thunderbolt 技術が採用されています。 この新しい優れた高速ケーブル技術は、コンピュータと電子デバイスを革新的な方法で接続します。 Thunderbolt 技術は、シングル ポートからの 2 つの 10Gb/s 双方向チャネルをサポートします。これは PC で利用可能な最高速データ接続です。 10Gb/s では、完全高精細動画が 30 秒未満で転送できます。

データ ストリームと mini DisplayPort ビデオに対応しているため、ストレージ周辺機器またはディスプレイを Thunderbolt ポートに接続できます。 ただし、mini DisplayPort ケーブルを使用して、ストレージ周辺機器を Thunderbolt ポートに接続することはできません。 Thunderbolt ケーブルを使用してください。

詳しくは、www.lacie.com をご覧ください。

コネクタ フェース (コンピュータに接続)	ケーブルの末端 (コンピュータに接続)

組み込みのケーブル

簡単にアクセスできるよう、LaCie Rugged　には　Thunderbolt　ケーブルが組み込まれています。 インタフェースカバーを取り外し、Thunderolt　ケーブルを丁寧にほどいてから、PC　または　Mac　へ接続してください。

Rugged Thunderbolt　本体を組み込みケーブルで持つ、ケーブルからぶら下げる、ケーブルを持って運ぶなどの操作は決して行わないでください。 このような扱いを行った場合、製品保証は無効になります。

Thunderbolt テクノロジーと Windows

Windows ユーザーは、Thunderbolt ケーブルで本製品を使用する前に、USB で接続してドライバをインストールする必要があります。 詳細は接続を参照してください。

USB 3.0

USB は、周辺装置とコンピュータを相互に接続するためのシリアル入力/出力テクノロジーです。 SuperSpeed USB 3.0 は、この規格の最新の実装であり、広い帯域幅と新たな電源管理機能を提供します。

転送速度は最高 5 Gbits/s のであり (USB 2.0 では 480 Mbits/s)、理論的には USB 3.0 ではプロセッサの最大 10 倍の速度を実現できます (実際にはこの数値より低くなります)。

本製品には、対応性のある USB 3.0 ポートに接続されたときに最高のデータ転送性能を確保するための SuperSpeed USB 3.0 ケーブルが同梱されています。 ケーブルは USB 2.0 または USB 1.1 ポートに接続しても機能しますが、ドライブのパフォーマンスはそれぞれの転送速度に制限されます。

コネクタ フェース (コンピュータに接続)	ケーブルの末端 (コンピュータに接続)	ケーブルの末端 (ハード ドライブに接続)	コネクタ フェース (ハード ドライブに接続)

USB 3.0 についての注意: USB 3.0 の転送速度を活用するには、PC または Mac に USB 3.0 ポートが搭載されている必要があります。