

ŘETĚZOVÉ PROPOJENÍ (POUZE TECHNOLOGIE THUNDERBOLT 2)

Pomocí dvou portů technologie Thunderbolt 2 můžete provést:

- Přímé připojení k počítači, který je kompatibilní s technologií Thunderbolt 2 nebo technologií Thunderbolt první generace
- Řetězové propojení s přístroji a displeji, které jsou kompatibilní s technologií Thunderbolt 2 a technologií Thunderbolt první generace

ŘETĚZOVÉ PROPOJENÍ: TECHNOLOGIE THUNDERBOLT 2 A TECHNOLOGIE THUNDERBOLT PRVNÍ GENERACE

Technologie Thunderbolt 2 je aktualizací technologie Thunderbolt první generace. Zatímco technologie Thunderbolt nadále poskytuje působivé přenosové rychlosti až 10 Gb/s obousměrně, technologie Thunderbolt 2 nabízí vyšší výkon s potenciálem až 20 Gb/s obousměrně. Technologie Thunderbolt 2 vám také poskytuje větší flexibilitu při použití videa a dat, protože přiřazuje větší propustnost streamu, který nese větší zatížení. Abyste mohli využít aktualizace výkonu a inteligentní sdílení šířky pásma, musíte mít počítač, který podporuje technologii Thunderbolt 2.

Podobně jako u technologie Thunderbolt první generace, jedno řetězové propojení zařízení s technologií Thunderbolt 2 může obsahovat až sedm zařízení, včetně počítače. Například můžete řetězově propojit pět pouzder LaCie 2big Thunderbolt 2 na stejném vedení s displejem. Za předpokladu, že váš počítač podporuje technologii Thunderbolt 2, přenosová rychlost má potenciál dosáhnout až 20 Gb/s obousměrně pro všechna zařízení.

Můžete také přidáním LaCie 2big vytvořit řetězové propojení, které zahrnuje zařízení s technologií Thunderbolt první generace. Například váš počítač podporuje technologii Thunderbolt 2 a do řetězového propojení přidáte LaCie 2big obsahující tři zařízení s technologií Thunderbolt první generace pro ukládání dat a displej s portem MiniDisplay. V takovém případě se ujistěte, že LaCie 2big je první pouzdro připojené k počítači. Pokud je zařízení Thunderbolt 2 řetězově propojeno za zařízeními a/nebo displeji Thunderbolt první generace, pak můžete ztratit vyšší výkon, který nabízí technologie Thunderbolt 2.

Jak provést řetězové propojení

Připojte kabel Thunderbolt k jednomu z portů Thunderbolt 2 na zadní straně zařízení LaCie 2big a k vašemu počítači. Další port lze použít k řetězovému propojení periferních zařízení podporujících technologii Thunderbolt první generace a Thunderbolt 2, jako jsou například pevné disky a monitory. Pokud máte jiné úložné zařízení Thunderbolt 2, pak se před přidáním zařízení a/nebo displejů s technologií Thunderbolt první generace ujistěte, že zařízení připojujete k LaCie 2big.

Důležitá informace o kabelu: Když připojujete pouzdro k počítači nebo ke kompatibilním zařízením, používejte kabely speciálně konstruované tak, aby podporovaly technologii Thunderbolt. Kabely technologie Thunderbolt jsou kompatibilní se zařízeními s technologií Thunderbolt 2 a Thunderbolt první generace.

Důležitá informace: Aby mohla technologie Thunderbolt 2 dosáhnout přenosové rychlosti až 20 Gb/s obousměrně, musí být úložiště LaCie 2big připojeno k počítači, který podporuje technologii Thunderbolt 2. Připojení LaCie 2big k počítači, který podporuje technologii Thunderbolt první generace, umožňuje přenosovou rychlost až 10 Gb/s obousměrně.

Řetězové propojení: režim nečinnosti

Zařízení využívající technologii Thunderbolt 2 a Thunderbolt první generace můžete řetězově propojit se zařízeními s technologií Thunderbolt i v případě, že jsou disky vypnuté. Do režimu nečinnosti je uvedete krátkým stisknutím napájecího tlačítka LED (viz [Diody LED a napájecí tlačítko LED](#)). Stavová dioda LED bude blikat pomalu, což znamená, že zařízení LaCie 2big je v režimu nečinnosti. Zařízení technologie Thunderbolt řetězově propojené se zařízením LaCie 2big budou i nadále napájena.