

BOUTON D'ALIMENTATION/TOUCHE LUMINEUSE D'ALIMENTATION

ALIMENTATION

Les boîtiers Thunderbolt Series doivent réunir les conditions suivantes pour être alimentés :

1. être connectés directement à un ordinateur Macintosh compatible avec la technologie Thunderbolt ;
2. être connectés à une source d'alimentation via le bloc d'alimentation inclus.

VOYANT MULTIFONCTION/BOUTON D'ALIMENTATION

États du voyant - 2big Thunderbolt Series

Comportement du voyant	État
	Le produit est en mode actif.
Éteint	Le produit est : éteint ; non alimenté ; non connecté à un ordinateur Macintosh prenant en charge la technologie Thunderbolt ; ou présente un dysfonctionnement du système ou de la carte électronique. Voir ci-dessous pour les informations de mise hors tension des disques contenus dans le boîtier. Si l'appareil est connecté à une alimentation et allumé, mais que le voyant reste éteint, contactez l' assistance technique LaCie .

États du voyant - Little Big Disk Thunderbolt Series

Comportement du voyant	État
	Le produit est en mode actif, fonctionne correctement et est en attente d'accès aux données.
	Le produit démarre. Le voyant devient bleu continu une fois que l'initialisation est terminée.
	Accès disque
Éteint	Le produit est : éteint ; non alimenté ; non connecté à un ordinateur Macintosh prenant en charge la technologie Thunderbolt ; ou présente un dysfonctionnement du système ou de la carte électronique. Voir ci-dessous pour les informations de mise hors tension des disques contenus dans le boîtier. Si l'appareil est connecté à une alimentation et allumé, mais que le voyant reste éteint, contactez l' assistance technique LaCie .

Bouton d'alimentation

Vous pouvez utiliser la touche lumineuse pour économiser de l'énergie si vous n'envisagez pas d'utiliser les disques pendant un certain temps. Pour réduire la consommation électrique :

1. Démontez les partitions (voir [Démontage du disque](#))
2. Appuyez sur la touche lumineuse

Le boîtier cessera d'alimenter les disques. Veuillez noter que le boîtier conservera le montage en série avec les autres appareils Thunderbolt, même après la mise hors tension des disques.

Pour mettre les disques sous tension, appuyez sur la touche lumineuse. Les partitions apparaîtront sur le bureau.