


## ドライバのインストール (WINDOWS のみ)

Windows をお使いの場合、Thunderbolt 接続を使用するために、お使いのコンピュータへドライバをインストールする必要があります。以下の手順を実行する前に、本製品を**USB 経由**でホスト コンピュータへ接続するための手順を、[接続](#)で確認してください。

1. このリンクをクリックして、ドライバをインストールします:

<http://www.lacie.com/support/mobile-storage/rugged-thunderbolt/>

2. ダウンロードしたファイルを解凍します。
3. Setup.exe をダブルクリックします。



4. 手順の指示に従ってウィザードを完了します。



5. 要求されたら、コンピュータを再起動します。



6. Thunderbolt ケーブルを使用して、LaCie Rugged をコンピュータへ接続します ([接続](#)を参照)。