

CÓMO REALIZAR LA CONEXIÓN


Siga los pasos de instalación en el orden dispuesto para asegurarse de que los volúmenes del producto LaCie 5big aparezcan correctamente en el ordenador.

PASO 1 - INSTALE LOS DISCOS

Si su unidad LaCie 5big no incluye discos, instale primero sus propios discos duros antes de continuar con estos pasos. Consulte [Instalar discos](#) para más información.


PASO 2 - CONECTE EL CABLE THUNDERBOLT

Conecte el cable Thunderbolt desde la unidad LaCie 5big al ordenador.




PASO 3 - CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente y a la unidad LaCie 5big.



PASO 4 - ENCIENDA EL PRODUCTO

Encienda el producto mediante el interruptor de encendido.



Si su unidad LaCie 5big incluye discos, aparecerá un único volumen RAID 0 en el escritorio. Si no incluye discos, puesto que no existe una matriz RAID, aparecerá en el escritorio un volumen para cada disco instalado. Si no aparece nada, consulte [Ayuda](#).

Para obtener más información sobre cómo cambiar o configurar una matriz RAID, consulte [Acercas de RAID](#).