

KAAPELIT JA LIITTIMET

MAC



THUNDERBOLT 2

LaCie-tuotteessasi käytetään Thunderbolt 2 -tekniikkaa, joka on joustavin koskaan luotu liitäntä. Kun yhdistät LaCie-laitteen tietokoneeseen, joka tukee Thunderbolt 2 -tekniikkaa, voit saavuttaa jopa 20 Gt/s:n kaksisuuntaisen siirtonopeuden yhdessä portissa. Nopein tiedonsiirtonopeus, joka on saatavilla PC-tietokoneisiin. Voit myös käyttää Thunderbolt 2 -tekniikan tallennuslaitteita tietokoneiden kanssa, jotka tukevat ensimmäisen sukupolven Thunderbolt-tekniikkaa. Silloin kuitenkin tiedonsiirtonopeudet rajoittuvat ensimmäisen sukupolven nopeuksiin eli enintään 10 Gt/s kaksisuuntaisena.

Sekä tiedonsiirtotuen että Mini DisplayPort -videotuen ansiosta voit yhdistää joko tallennusohjelaitteen tai näytön Thunderbolt-porttiin. Mini DisplayPort -kaapelia ei kuitenkaan voida käyttää tallennusohjelaitteen liittämiseen Thunderbolt-porttiin. Tähän tarvitaan Thunderbolt-kaapeli.

Liittimen pää (tietokoneeseen)	Kaapelin pää (tietokoneeseen)	Kaapelin pää (tuotteeseen)	Liittimen pää (tuotteeseen)
			

PC/MAC

USB 3.0

USB on sarjatulo-lähtötekniikka, jolla oheislaitteet liitetään tietokoneeseen. SuperSpeed USB 3.0 on viimeisin kyseisen standardin mukainen versio, jossa on suurempi kaistanleveys sekä uusia virranhallintaominaisuuksia. Siirtonopeudet voivat yltää jopa 5 gigabittiin sekunnissa, kun vanhassa USB 2.0 -tekniikassa vastaava arvo oli 480 megabittiä sekunnissa. Tämä tarkoittaa sitä, että USB 3.0 on teoriassa jopa kymmenen kertaa nopeampi kuin edeltäjänsä.

LaCie-asemasi mukana toimitetaan SuperSpeed USB 3.0 -kaapeli, jota käyttämällä saat suurimman mahdollisen tiedonsiirtonopeuden, kun yhdistät aseman USB 3.0 -porttiin. Kaapeli toimii myös USB 2.0- tai USB 1.1 -porttiin liitettynä, mutta aseman suorituskkyky on heikompi näiden tekniikoiden heikomman tiedonsiirtonopeuden vuoksi.

Liitinpinta (tietokoneeseen)	Kaapelin pää (tietokoneeseen)	Kaapelin pää (kiintolevyyn)	Liitinpinta (kiintolevyyn)
			