

KAAPELIT JA LIITTIMET

USB 3.0

USB on sarjatulo-lähtötekniikka, jolla oheislaitteet liitetään tietokoneeseen tai toisiinsa. SuperSpeed USB 3.0 on viimeisin kyseisen standardin mukainen versio, jossa on suurempi kaistanleveys sekä uusia virranhallintaominaisuuksia.


Siirtonopeudet voivat yltää jopa 5 gigabittiin sekunnissa, kun vanhassa USB 2.0 -tekniikassa vastaava arvo oli 480 megabittiä sekunnissa. Tämä tarkoittaa sitä, että USB 3.0 on teoriassa jopa kymmenen kertaa nopeampi kuin edeltäjänsä.

LaCie-asemasi mukana toimitetaan SuperSpeed USB 3.0 -kaapeli, jota käyttämällä saat suurimman mahdollisen tiedonsiirtonopeuden, kun yhdistät aseman USB 3.0 -porttiin. Kaapeli toimii myös USB 2.0- tai USB 1.1 -porttiin liitettynä, mutta aseman suoritussyky on heikompi näiden tekniikoiden heikomman tiedonsiirtonopeuden vuoksi.

Liitinpinta (tietokoneeseen)	Kaapelin pää (tietokoneeseen)	Kaapelin pää (kiintolevyyn)	Liitinpinta (kiintolevyyn)
			

USB-Y-KAAPELI

Jos tietokoneen USB-liitäntä ei syötä riittävästi virtaa siirrettävän LaCie-kiintolevyn käyttöä varten, voit taata riittävän virransyötön kytkemällä USB-Y-kaapelin asemaan ja tietokoneesi USB 3.0- tai USB 2.0 -portteihin. Jos USB-Y-kaapelia ei toimitettu laitteen mukana, voit ostaa sen osoitteesta www.lacie.com/accessories/.

Liitinpinta (tietokoneeseen)	Kaapelin pää (tietokoneeseen)	Kaapelin pää (kiintolevyyn)	Liitinpinta (kiintolevyyn)
	Virta  Tiedot		

1. Kytke USB-Y-kaapelin yksiliittiminen pää LaCie-asemasi takapuolelle.
2. Kytke USB-Y-kaapelin kaksiliittiminen pää tietokoneesi kahteen USB-porttiin.

