

# 接続

LaCie ハード ドライブは、LaCie Setup Assistant を使ってどなたでも簡単にインストールできます。ご使用のコンピュータでLaCie ハード ドライブ ボリュームが正しくマウントされるように、設定手順の順序に従ってください。

## ステップ 1 - USB ケーブルの接続

1. ドライブの USB ケーブルをコンピュータに接続します。



2. ドライブがコンピュータにマウントされます。

**技術面での注意:** コンピュータの USB バス経由によって LaCie デバイスの動作に十分な電力が供給されない場合は、USB-Y ケーブルが必要な場合があります。USB-Y ケーブルは、<http://www.lacie.jp/accessory/> から購入できます。詳しくは、[USB Y ケーブル](#) を参照してください。

## ステップ 2 - LACIE SETUP ASSISTANT の起動

## ステップ 3 - LACIE DESKTOP MANAGER のインストール

LaCie Desktop Manager をインストールすると、ドライブの高度な機能を管理できます。詳細については、[LaCie Desktop Manager](#)を参照してください。