

KABLAR OCH KONTAKTER

USB 3.0

USB är seriell indata-/utdatateknik för anslutning av kringenheter till en dator. SuperSpeed USB 3.0 är den senaste versionen av denna standard, med högre bandbredd och nya strömhanteringsfunktioner.


Överföringshastigheten kan nu upp till 5 Gb/s, jämfört med 480 Mb/s för USB 2.0. vilket i teorin gör USB 3.0 tio gånger snabbare än föregångaren.

Denna LaCie-enhet levereras med en SuperSpeed USB 3.0-kabel för bästa prestanda vid dataöverföring via en USB 3.0-port. Kabeln går även att använda för anslutning till en USB 2.0 eller 1.1-port men överföringshastigheten kommer begränsas till hastigheten för USB 1.1.

Anslutningsyta (till dator)	Kabelände (till dator)	Kabelände (till hårddisk)	Anslutningsyta (till hårddisk)
			

USB-Y-KAAPELI

Jos tietokoneen USB-liitäntä ei syötä riittävästi virtaa siirrettävän LaCie-kiintolevyn käyttöä varten, voit taata riittävän virransyötön kytkemällä USB-Y-kaapelin asemaan ja tietokoneesi USB 3.0- tai USB 2.0 -portteihin. Jos USB-Y-kaapelia ei toimitettu laitteen mukana, voit ostaa sen osoitteesta www.lacie.com/accessories/.

Liitinpinta (tietokoneeseen)	Kaapelin pää (tietokoneeseen)	Kaapelin pää (kiintolevyyn)	Liitinpinta (kiintolevyyn)
	Virta  Tiedot		

1. Kytke USB-Y-kaapelin yksiliittiminen pää LaCie-asemasi takapuolelle.
2. Kytke USB-Y-kaapelin kaksiliittiminen pää tietokoneesi kahteen USB-porttiin.

